

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

GMVA

GMVA Niederrhein GmbH


- Bitte melden Sie sich vor dem Betreten des Betriebsgeländes an der Pforte an.
- Bitte tragen Sie zu den Führungen festes Schuhwerk (keine spitzen Absätze).
- Da auf unserem gesamten Gelände Helmpflicht besteht, bekommen Sie für die Zeit der Führung einen Helm gestellt.
- Ein Mitarbeiter nimmt Sie an der Pforte in Empfang und bringt Sie nach Ihrem Besuch dort hin zurück.
- Grundsätzlich gilt auf dem ganzen Gelände die StVO.
- Kraftfahrzeuge dürfen auf dem Betriebsgelände eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht überschreiten.
- Vor Beginn der Führung nehmen Sie an einer Unterweisung zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen teil.
- Das Rauchen im gesamten Bereich der Anlage ist strengstens untersagt.
- Wir weisen darauf hin, dass auf dem GMVA Gelände die Existenz elektrischer und magnetischer Felder möglich ist. Eine Beeinflussung der Funktion von Herzschrittmachern kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, betreten das GMVA Gelände auf eigenes Risiko.
- Sollten Sie beabsichtigen, über diese Führung eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, so ist dieser Artikel bitte vorher mit uns abzustimmen. Tel: 0208/8594-111.

Wichtige Schilder



Beschilderter Fluchtweg!

Im Gefahrfall ist der Richtung der Pfeile zu folgen; sie zeigen den sicheren Weg aus dem Gebäude.



Sammelplatz!

Treffpunkt bei Feuersalarm.



Helmpflicht!

Außerhalb der Verwaltung muss auf dem gesamten Gelände ein Helm getragen werden.



Rauchen verboten!

Auf dem gesamten Gelände darf nicht geraucht werden.



Defibrillator!

An den ausgewiesenen Plätzen ist ein Herz-Wiederbelebungsgerät deponiert. Es ist im Notfall durch GMVA-Mitarbeiter zu bedienen.